

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Kopřivnice - skládka TKO			ID	HOD210027
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvláště nebezpečné látky			DP	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	Moravskoslezský	ID útvaru podz. vod:	HOD_0150	JTSK-X:	-483850
ORP:	Kopřivnice	ID útvaru povrchn. vod:	32130	JTSK-Y:	-1126080
Obec:	Kopřivnice	Páteří tok VÚ:	Lubina	ČHP:	2-01-01-138
Katastr:	Kopřivnice	Nejbližší recipient:	201490002400	Ve vzdálenosti:	150 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - 2011: Lokalita se nachází v extravilánu Kopřivnice v těsné blízkosti sz. okraje města při silnici směrem na Závašice, přesněji 1,3 km ssv. od vrcholu Bílé hory a 1,8 km sz. od kostela Sv. Bartoloměje v centru města Kopřivnice. Skládka byla deponována do mělkého údolí, patrného z historických map, které se prohlubuje a je protáhlé ve směru JJZ-SSV. Levostranný přítok toku Kopřivnička pramení bezprostředně před předmětnou lokalitou, jedná se o svod dešťové vody z Bílé hory (příkop začíná u vjezdu na B.h., vede po pravé straně podél ul. K Očnihu a končí propustkem převádějícím vodu před lokalitou č. 3 vlevo podél lalality č. 2 pod skládkou je zatrubněn a dále kopíruje dno tohoto údolí směrem na SSV. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 320-328 m n. m. Odhadovaná plocha bývalé skládky byla dle archivních prací stanovena na cca 28 000 m². Z výsledků průzkumu předkládané analýzy rizik vyplývá, že rozloha skládky činí 29 200 m². 2008: Lokalizace: Skládka leží severně od vrcholu Bílé Hory v k.ú. Kopřivnice. Z východu je omezena komunikací spojující město Kopřivnice a Štramberk.</p> <p>Popis rizik - 2011: V rámci analýzy byla hodnocena rizika dermálního kontaktu se zemínou, s dnovým sedimentem a riziko náhodné ingesce vody pro osoby rekreačně využívající areál ranče a pro osoby pohybující se v okolí lokality. Ačkoliv bylo vypočteno, že při dermálnímu kontaktu se zemínou je zde riziko vzniku rakoviny u jednoho člověka ze 100 000 (dle MP MŽP je toto riziko reálné pro 10-100 osob pohybujících se na lokalitě), při současném stavu lokality, a při počtu obyvatel, kteří se tu pohybují, reálné ohrožení obyvatel nehrozí. Ostatní uvažované scénáře žádné riziko neprokázaly. 2008: Z hlediska ovlivnění životního prostředí je skládka TKO nezajištěna a pravděpodobně obsahuje takové koncentrace znečištění, které mohou znamenat riziko pro širší okolí lokality. Ze zjištěných analýz vzorků podzemní vody vytékající ze skládky je zřejmé, že dochází k aktivní migraci všech analyzovaných látek do podzemní vody. S ohledem na pravděpodobnost migrace znečištění do blízkého okolí i na budoucí využití lokality (k obytným účelům) může znamenat zjištěná úroveň kontaminace překračující kritérium C významné riziko ohrožení jednotlivých složek životního prostředí, zejména pro povrchové vody dotované průsaky ze skládky i pro případnou zvodň podzemní vody. Pravděpodobnost ohrožení hlubší zvodně podzemní vody je malá, protože zastižené jílovité podloží vykazuje relativně izolátorské vlastnosti a také nízké koncentrace znečištění. Migrace: podzemní voda Látky: Skládku TKO je z hlediska znečištění zemin charakterizovat jako výraznou v případě NEL, Cr a benzo(a)pyrenu. Problémy: Ověřen výskyt masivní kontaminace látkami NEL, výskyt nepostihuje celé těleso ale je bodový. Je velice pravděpodobné, že masivní kontaminace ropnými látkami je nerovnoměrně distribuována v celém skládkovém tělese.</p> <p>Sanace - nesanováno</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:			
SEKM ID:	6939004	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	OPVZ		
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:			
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
BaP, BbF, BkF, Cd, Flu, Idp					
Investiční náklady:		Způsob financování:	město Kopřivnice		
Stav přípravy:	nápravné opatření nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			