

List opatření						
Název opatření:	SEZ - Farské Doly				ID	HOD210011
Vliv:	stará ekologická zátěž				Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvláště nebezpečné látky				DP	HOD
Vazba na územní jednotky:						
Kraj:	Moravskoslezský	ID útvaru podz. vod:	HOD_0180	JTSK-X:	-482735	
ORP:	Ostrava	ID útvaru povrch. vod:	15100	JTSK-Y:	-1106360	
Obec:	Klimkovice	Pátevní tok VÚ:	Odra	ČHP:	2-01-01-153	
Katastr:	Klimkovice	Nejbližší recipient:	Polančice	Ve vzdálenosti:	200 m	
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:						
<p>Popis opatření - Skládka se nachází ve směru na Olbramice před rybníkem vlevo cca 100 m na okraji lesa 1 km VJV od kostela (Klimkovice) Do 31.8.1993 provozovaly skládku Služby města Bílovce. Podnik města Klimkovice skládku provozoval do 1.10.1994, kdy nastoupil nový subjekt TEKOS Klimkovice namísto zrušeného Podniku služeb. Správa skládky odpadů přešla k 30.4.1997 na Město Klimkovice. V současné době je skládka zrekultivovaná - zatravněná louka. Inventarizace SEZ resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2010. Popis rizik -Na skládku byly původně ukládány komunální odpady, později bylo vydáno rozhodnutí, které povolovalo ukládat pouze inertní odpady. Skládkování na lokalitě je ukončeno a skládka je překryta zeminou. Probíhá kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod. 2000: V podzemní vodě na lokalitě byla zjištěna kontaminace (viz Podrobnější popis a Přehled kontaminovaných vod), která má klesající trend. Rizika pro podzemní vody a horninové prostředí jsou hodnocena jako střední. Migrace:horninové prostředí Látky:V podzemní vodě byly ověřeny vysoké koncentrace AOX, NEL, Cd, Pb, PAL-A, chloridů, síranů, dusitanů, dusičnanů, a to nad kritérium C MP MŽP, popř. ČSN 75 7214. Míra kontaminace podzemních vod má klesající trend. Problémy:Bez dokumentované havárie. Omezení rizik:Skládka je překryta zeminou o mocnosti 1 m. Sanace - Rekultivace ukončena v roce 2006. Nyní probíhá monitoring 2x ročně.</p>						
Parametry:						
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	do 100 m <sup>2</sup>			
SEKM ID:	6631001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ano	
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:				
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	VKP, PP			
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:						
Cd, Pb						
Investiční náklady:			Způsob financování:	MF		
Stav přípravy:	nápravné opatření probíhá		Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:			Poznámka:			
Nositel opatření:			Navrhovatel:			